

Solar Fabrik GmbH • Hermann-Niggemann-Str. 7–9 • D-63846 Laufach

## Helle Flecken an der Zellkante

Die hellen Flecken an den Zellen entstehen während des Beschichtungsprozesses der Solarzelle, bevor die Passivierung aufgetragen wird.

In dieser Phase wird die Zelle zur Beschichtung in einen Graphitträger gelegt. Die Klemmstellen der Graphitvorrichtung hinterlassen kleine Spuren, die rein kosmetischer Natur sind.

Diese Spuren sind sehr häufig und haben keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität, die elektrische Leistung oder die Zuverlässigkeit des Moduls. Bei den meisten Zellen sind diese Kontaktpunkte unter bestimmten Lichtwinkeln sichtbar.

Die Zellen wurden gemäß den IEC-Normen vollständig getestet, einschließlich EL- und IV-Messungen, und erfüllen alle Funktions- und Qualitätsanforderungen.

